

## Descripción técnica:

Los cristales sombra sirven para proteger la vista del soldador contra los dañinos rayos de la soldadura.

Disponibles en varios # de sombra.

Cortados y biselados con precisión para seguridad en el manejo.

Empacados individualmente.

**Nota: Nunca use sombra #6 para trabajos de soldadura eléctrica MIG (GMAW,FCAW), TIG (GTAW) o electrodo revestido (SMAW).**

## Números de parte disponibles


No. de parte	Descripción
WLD*SV-205-6NB	Cristal sombra 6 de 50 mm biselado
WLD*SV-105-10W	Cristal sombra 10 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-11W	Cristal sombra 11 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-12W	Cristal sombra 12 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-13W	Cristal sombra 13 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-14W	Cristal sombra 14 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-107-10N	Cristal sombra 10 4.5" X 5.25"
WLD*SV-107-11N	Cristal sombra 11 4.5" X 5.25"
WLD*SV-107-12N	Cristal sombra 12 4.5" X 5.25"
WLD*SV-107-14N	Cristal sombra 14 4.5" X 5.25"



WLD\*SV-107-11N



WLD\*SV-105-12W



WLD\*SV-205-6NB